

# #Valeo TSB

*Technical Service Bulletin*

TSB-VSB-VTR-012019-05

## Dificuldade de engate, Ruído e Trepidação - Família Palio

1.8

### ► Anel de Celeron

O que é o Anel de Celeron?

É um anel de nylon montado sobre o platô de embreagem fixado à mola membrana.



### ► Remoção do anel

A remoção do Anel de Celeron pode trazer uma série de problemas como :

- Dificuldade de engate, por falta de curso de acionamento;
- Ruído, pelo contato direto do rolamento com o diafragma;
- Trepidação, devido ao acionamento irregular da placa de pressão.

### ► Porque a utilização?

- Garantir um melhor apoio para o rolamento
- Tornar mais uniforme a força exercida pelo atuador
- Eliminar ruídos provenientes do atrito entre o rolamento e o diafragma
- Promover o recuo adequado da placa de pressão para liberar o disco de embreagem.

**Aplicação: Kit de embreagem 228225**

Valeo Service Brasil

Capitais, Regiões Metropolitanas e celulares: 3004 5693

Demais localidades: 0800 770 5693

WhatsApp: +55 11 9 8899 8682

faleconosco@valeoservice.com.br

ouvidoria@valeoservice.com.br

www.valeoservice.com.br

**Valeo**  
Service

Nós cuidamos  
de você

CONFIE NO ESPECIALISTA